



Министерство здравоохранения
Российской Федерации



2114313

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

14.10.2016 № 0211-2016/16

На № _____ от _____

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с поступившей информацией от производителя АО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» (прилагается) сообщает о технической ошибке в обозначении ТУ медицинских изделий:

- «Калипер электронный цифровой КЭЦ-100 по ТУ 9442-036-00226454-2007»;

- «Динамометр электронный ручной медицинский ДМЭР-120 по ТУ 9441-035-00226454-2007».

Контакты для получения дополнительной информации: АО «ТВЕС», тел.: (4752) 617044, 713630, E-mail: info@tves.com.ru, <http://www.tves.com.ru>.

Приложение на 1 л.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



Открытое акционерное общество



ТУЛИНОВСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД



392511, Россия, Тамбовская область,
с. Тулиновка, ул. Позднякова, 3
Тел. (4752) 617044, 713630, факс 712605
E-mail: info@tves.com.ru
http://www.tves.com.ru
ст. Бокино Юго-Восточн. ж.д., код 601507;
ст. Цна Юго-Восточн. ж.д., код 602209

ИНН 6820002711
КПП 682 001 001
Р/сч 40702810161000101212
Кор.сч. 30101810800000000649
БИК 046850649 Тамбовское ОСБ 8591
г. Тамбов Код по ОКОНХ 14325
Код по ОКПО 00226454

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Приложение № 1

Руководителю предприятия.

Настоящим письмом сообщаем о том, что в выпущенных, нашим предприятием, изделиях «Калипер электронный цифровой КЭЦ-100 по ТУ 9442-036-00226454-2006» и «Динамометр электронный ручной медицинский ДМЭР-120 ТУ 9441-035-00226454-2006» были ошибочно указаны неправильные цифры в обозначении ТУ.

Правильным считать следующую редакцию: «Калипер электронный цифровой КЭЦ-100 по ТУ 9442-036-00226454-2007» и «Динамометр электронный ручной медицинский ДМЭР-120 по ТУ 9441-035-00226454-2007».

Неправильная цифра в обозначениях ТУ – это опечатка, досадное недоразумение.

Генеральный директор



Д.И. Солодков